

神鋼ボルト

大臣認定漏れボルト

5品目の追加認定取得

神鋼ボルトは、同社の建築用ボルト9品目が過去に国土交通大臣認定を受けた製造条件とは異なった方法で製造・販売していた件について、追加認定取得が遅れていた5品目について、追加認定取得が完了した。

これにより認定漏れとなっていた9品目すべての追加認定を終えた。

同社は1月22日に認定漏れの事実を公表し、同月31日に緊急を要する4品目について追加認定を取得。残る5品目の認定追加取得を目指していた。5品目は「神鋼太径ハイテンションボルト」、「神鋼トルコンボルト・FR」、「溶融亜鉛めっき高力ボルト（FR）」、「防錆処理高力六角ボルト」

「溶融亜鉛めっき高強度ボルト（SBGW）」。

同社は今後、①品質

管理・コンプライアンスに関する社内教育の徹底、②認証手続きにかかわる社内管理体制の是正、③社外メンバーを含んだ業務監視委員会の設置により同様の事態が発生することを防ぐ。

これらの再発防止策に加えて、一部役員報酬を3カ月間減額する社内処分を行った。